




DS-AT01 사용설명서




제품 구성




마그네틱스케일



볼트 및 스프링와셔



1번 고정 브라켓



사용방법


초기화 (제로로 만들기): RESET 버튼을 가볍게 눌렀다 떼다.

ON / OFF: RESET 버튼을 2.5초간 누른다.

※이 제품의 분해능은 $10\mu\text{m}$ (1/100 mm) 로 고정되어 있습니다.

설치방법

1. 밀링 헤드에 있는 다이얼게이지 블록을 분리한다.



2. 다이얼게이지블록 고정홀에 1번 브라켓을 고정한다. (동봉된 볼트)
3. 고정한 1번 브라켓과 카운터 몸체의 브라켓을 결합한다.
4. 밀링헤드에 붙어있는 철재 자를 분리한다.

5. 철재자 위치에서 스케일을 밀링 헤드 상단에 맞추어 마킹후 구멍을 내고 탭을 낸다.
6. 스케일의 마그네틱 테잎면을 카운터방향으로 위치시켜 스케일을 부착하고, 스케일을 좌우로 조정하여 카운터 몸체와 1~1.5mm 정도 평행하게 설치한다.

